

3.2. Горелка предназначена для подачи в зону сварки средств, необходимых для ее осуществления (тока, защитного газа).

PARKER
TORCHLOGY

Parker Torchology

4. Стандартная комплектация.

Наименование	Кол-во, шт.
Горелка SGT 9 (S1* – комплект с кнопкой моментального переключения (на рукоятке); SL* – силовой разъем Surelok; GS0* – без гайки на шланге подачи газа)	1
Паспорт горелки	1
Упаковочная коробка / Упаковочный пакет	1

*возможны другие варианты комплектации горелок

5. Меры безопасности.

- 5.1. Каждый раз перед началом работы проверять состояние расходных частей. В случае необходимости производить замену изношенных деталей.
- 5.2. Производить работы с соблюдением допустимых значений рабочего тока, ПВ, условий окружающей среды.
- 5.3. Использовать расходные части в соответствии с диаметром используемого вольфрамового электрода.

Горелка SGT 9

для аргонодуговой сварки в среде защитного газа



Паспорт

SVARMA

Эксперты в сварке

1. Назначение изделия.

1.1. Горелка SGT 9 предназначена для аргодуговой сварки вольфрамовым электродом в среде защитного газа (аргона).

1.2. Горелка произведена Parker Torchology (KHP) в соответствии с евростандартами EN60974-7, RoHS2, REACH, WEEE.

2. Технические характеристики.

Тип охлаждения	воздушное
Номинальный сварочный ток (DC), А	125
Номинальный сварочный ток (AC), А	90
Продолжительность включения (ПВ), %	35
Диаметр вольфрамового электрода, мм	1,0-2,4


Артикулы в зависимости от длины шлангового пакета:

Горелка SGT 9	4 м	SGT9-S1-12-SL-GS0
	8 м	SGT9-S1-25-SL-GS0
	12 м	SGT9-S1-37-SL-GS0
	16 м	SGT9-S1-50-SL-GS0

3. Устройство и принцип работы.

3.1. Горелка состоит из следующих частей:

№	Артикул	Наименование	№	Артикул	Наименование
1	PWP9	Гусак	14	PERCO100-40	Шланговый пакет 4 м
2	P98W77	Уплотнительное кольцо		PERCO100-80	Шланговый пакет 8 м
3	P41V24	Удлиненный колпачок	15	PSLH917-S	Соединение шлангового пакета
4	P41V35	Средний колпачок		PSLH917-H	Корпус разъема
5	P41V33	Укороченный колпачок	16а	PFRSLH917-H	Корпус разъема
6	PER1MS	Кнопка, держатель кнопки		17	PSL57Y01AOB
7	PERSWL4	Провод подключения 4м		PSL57Y03AOB	Силовой кабель 8 м
	PERSWL8	Провод подключения 8м	18	PSL3550	Разъем
8	PERSP1	Винты (упаковка)		19	*PSLOB-1-#
9	PERH100	Рукоятка	20	PFRSL57Y01OB	Силовой кабель с газовым каналом 4м
10	PERKJ100	Шарнирное соединение с контргайкой			PFRSL57Y03OB
11	PERLC100-08	Кожаная оплетка	21	PFRSL3550G	Разъем
12	PERJK100	Соединитель			
13	PERNCS-32	Неопреновый кожух 3,2м			
	PERNCS-72	Неопреновый кожух 7,2м			



DGT/SGT 9/20/20S серия

Стандартная серия

P598882
Адаптер сопла

P13N Range
Цанга

P13N Range
Цангодержатель

P796F Range
Сопло керамическое
экстра удлиненное

P796F Range
Сопло керамическое
удлиненное

P13N Range
Сопло керамическое

Серия с газовой линзой

P598882
Адаптер сопла

P13N Range
Цанга

P45V Range
Газовая линза

P53N Range
Сопло керамическое

Серия с увеличенной газовой линзой

P54N63-20
Адаптер сопла

P13NL Range
Цанга для тяжелых
режимов работ

P45V Range
Увеличенная газовая линза

Сопло керамическое
для увеличенной
газовой линзы

Эксперты в сварке