# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

#### Условия гарантийного обслуживания

- 1. Претензии к качеству то<mark>вара могут быть п</mark>редъявлены в течение гарантийного срока.
- 2. Неисправное изделие в течение гарантийного срока ремонтируется и обменивается бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.
- 3. Затраты, связанные с транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Покупателю не возмещается.
- 4. В случае необоснованности претензий, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.
- 5. Изделие принимается в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованным.

#### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Наименование товара - **Трёхстворчатый сварочный экран** Марка, артикул, типоразмер: **«Скрин ЭПК Тритон»** 

Количество: 1 шт

Название и адрес торгующей организации

Дата продажи Подпись продавца

Штамп или <mark>печать торгующей организации</mark> Штамп о приемке

#### С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ	(подпись)
------------	-----------

#### Гарантийный срок – двенадцать месяцев.

По вопросам гарантийного ремонта и претензий и качеству изделий обращаться по адресу: 195221, Санкт-Петербург г, Металлистов пр-кт, дом 96, литер Б, этаж 3, помещение 5н-2.

### OTMETKA O BO3BPATE TOBAPA

Дата:	Подпись продавца
дата	подпись продавца

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Производитель: ООО «Новые Технологии – Сварка», г. Санкт-Петербург



# Трёхстворчатый сварочный экран «Скрин ЭПК Тритон»

Не подлежит обязательной сертификации

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Трёхстворчатый сварочный экран «Скрин ЭПК Тритон» с полосовыми ПВХ завесами (ламелями) ш<mark>ириной 300×2 мм</mark> предназначен для организации как мобильных, так и стационарных рабочих мест. Данная модель экрана многофункциональна и может применяться как отдельно, так и в комплектации одновременно с несколькими экранами, создавая в цехе нужную конфигурацию сварочных постов. Сварочный экран, указанный в этом паспорте, не заменяет защитные светофильтры для сварки. Трёхстворчатый сварочный экран «Скрин ЭПК Тритон» разработан в соответствии с ГОСТ 12.3.003-86 «Работы сварочные. Требования безопасности» и EN 1598 «Прозрачные сварочные шторы, полосы и экраны для сварочных процессов дуговой сварки». При разработке данной модели экрана также учитывались требования, указанные в Приказе Минтруда России от 11.12.2020 N 884н "Об утверждении Правил ПО охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ". Экран предназначен для плотного прилегания к сварочному столу и защиты окружающих с трех сторон.

Трёхстворчатый сварочный экран «Скрин ЭПК Тритон» поставляется с четырьмя поворотными колесами диаметром 50 мм, два из которых оснащены тормозом.

Технические характеристики

Nº	Характеристика	Ед. изм.	Трёхстворчатый сварочный экран
1	Стандартный размер (ш х в)	ММ	«Скрин ЭПК Тритон» 3500 × 1800; 4000 × 1800; 4500 × 1800; 5000 × 1800
2			2000 или 3000 (основная
	Ширина	ММ	секция), 750 или 1000 (боковые консоли)

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Nº	Характеристика	Ед. изм.	Трёхстворчатый сварочный экран «Скрин ЭПК Тритон»
3	Высота	ММ	1800 (основная секция), 2100 (боковые консоли)
4	Материал шторы		Огнестойкая ПВХ-пленка, полосовые завесы 300×2 мм
5	Материал каркаса		Сталь 20
6	Цвет экрана		Красный, зеленый
7	Температуростойкость	°C	+90
8	Температура эксплуатации и хранения	°C	
9	Bec	КГ	26 - 30

#### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие сварочного экрана модели «Скрин ЭПК Тритон» требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный период начинается с момента приобретения оборудования конечным пользователем.

# Гарантия не распространяется на все дефекты, возникшие в случаях:

- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разг<mark>ру</mark>зочных работ;
- воздействия веществ, агрессивных к материалу изделия;
- повреждений, вызванных неправильными действиями по<mark>треби</mark>теля;
- повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.